4.2 Standort der Feuerwehr



Feuerwache Wedel

I Cuci Waciic We	acı				
Baujahr FwH	1971		An- / Umbau	20	10
Fahrzeugstellplätze					
	Fzg.	Stellpl.	Belegt durch / Anmerkung		Bewertung
Stellplätze "groß"	6	6 ¹⁾	6 Großfahrzeuge "1. Abmarsch"		
Stellplätze "klein"	2	2	ELW, MZF		
Stellplätze "2. Abmarsch"	13	11 ²⁾	Carport und hintere Hallen; Anzahl und Ausführung nicht sachger.		
Abstände 1) 2)	Seitenabstände u. Tormaße unterschreiten Anforderungen der UVV				
Abgasabsauganlage 1) 2)	vorhanden nur für Erstabmarsch				
Drucklufterhaltung 2)	vorhanden nur für Erstabmarsch				
Haddelden 0 oonitiine	A I			,	•



- 1) Empfehlungen/Anforderungen der Unfallkassen
- 2) Empfehlung der DIN 14092 Feuerwehrhäuser

Umkleiden & sanitäre Anlagen

	- 3		- P	Dowortang
Einsatzkräfte 1) 2)	x Fahrzeughallesep. Raum	Nein	erschöpft, ³⁾ keine s/w-Trennung	
Jugendfeuerwehr 1)2)	Fahrzeughallesep. Raum	y I Nein I		
	Trennung ♂ / ♀	Bemerkungen		Bewertung
Toiletten 1) 2)	Ja	Kapazität nicht hinreichend	i	
Duschen 1) 2)	Ja Kapazität/Ausführung nicht hinreichend			

Infrastruktur				
	Anzahl	Bemerkungen	Bewertung	
Alarmparkplätze 1) 2)	-	Anzahl nicht hinreichend; Gebäudezugang nicht kreuzungsfrei bzw. durch Hallentor		
Alarmein- u. ausfahrt 1) 2)	nicht vo	nicht vollständig getrennt		
Laufwege FwH 1) 2)	nicht vo	nicht vollständig kreuzungsfrei		
EDV/Kommunikation ²⁾	Telefon,	Telefon, Internet, Alarmfax u. Funkarbeitsplatz vorhanden		
Notstromversorgung 2)	vorhanden			

Werkstätten / Funktionsräume / Lagerräume				
	Bemerkungen	Bewertung		
Schulungsraum ²⁾	Schulungsrraum, 2 Besprechungsräume vorhanden; Kapazität für regulären Dienstbetrieb nicht hinreichend ⁴⁾			
Büroraume ²⁾	keine Büroräume trotz hauptamtlichem Dienstbetrieb (weder für Gerätewarte noch für Führungskräfte) ⁵⁾			
Teeküche ²⁾	Küche vorhanden			
Werkstatt, allgemein 2)	Kapazität erschöpft; Gefährdungsbeurteilung zeigt Mängel auf			
Atemschutzwerkstatt 2)	Kapazität erschöpft; schwarz-/weiß-Trennung nicht umsetzbar			
Wäscherei ²⁾	zu klein, keine schwarz-/weiß-Trennung möglich			
Elektrowerkstatt ²⁾	"Arbeitsecke" vorhanden			
Einsatzzentrale 2)	vorhanden, Ausstattung gut			
Sonstige ²⁾	Waschplatz mit nicht hinreichender Größe; Aufenthaltsraum JF nicht zeitgemäß [®]); Dienstwohnungen für hauptamtliche Kräfte vorhanden (nicht bewertet)			
Lagermöglichkeiten ²⁾	verteilt auf verschiedene Räumlichkeiten; Einzelkapazität gering; Gesamtkapazität erschöpft			